


ИЛ 25x50



Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка переходная Ду25xДу50 (И6)	В.025Ф.16.050Ф.16.345	2
2	Вставка прямая Ду25 И6 (монт.,ман.)	В.025Ф.16.025Ф.16.200	1
3	Бобышка термоманометра 30 мм		1
4	Резьба неоцинкованная (правая) Ду15 L=50мм	ГОСТ 3262-75*	1
5	Прокладка А-25-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
6	Болт М12 -6g x 55	ГОСТ 7805-70	8
7	Гайка АМ12-6Н.1	ГОСТ 9064-75	8
8	Шайба 12 Л	ГОСТ 6402-70	8
9	Шайба А.12	ГОСТ 11371-78	16

Характеристики изделия:
 1. Масса, кг – 20;
 2. Температура применения, °С – до 150.