


ИЛ 80x100



Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка переходная Ду80хДу100 (И6)	В.080Ф.16.100Ф.16.520	2
2	Вставка прямая Ду80 И6 (монт.,ман.)	В.080Ф.16.080Ф.16.240	1
3	Бобышка термоманометра 55 мм		1
4	Резьба неоцинкованная (правая) Ду15 L=50мм	ГОСТ 3262-75*	1
5	Прокладка А-80-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
6	Болт М16 -6g x 80	ГОСТ 7805-70	16
7	Гайка АМ16-6Н.1	ГОСТ 9064-75	16
8	Шайба 16 Л	ГОСТ 6402-70	16
9	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	32

Характеристики изделия:
 1. Масса, кг – 50,3;
 2. Температура применения, °С – до 150.