


# ИЛ 32x40



Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка переходная Ду32хДу40 с расширением	ВР.032Ф.16.040Ф.16.605	1
2	Вставка переходная Ду32хДу40 (И6)	В.032Ф.16.040Ф.16.230	1
3	Вставка прямая Ду32 И6 (монт.)	В.032Ф.16.032Ф.16.200	1
4	Бобышка термоманометра 30 мм		1
5	Резьба неоцинкованная (правая) Ду15 L=50мм	ГОСТ 3262-75*	1
6	Прокладка А-32-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
7	Болт М16 -6g x 70	ГОСТ 7805-70	8
8	Гайка АМ16-6Н.1	ГОСТ 9064-75	8
9	Шайба 16 Л	ГОСТ 6402-70	8
10	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	16

Характеристики изделия:  
 1. Масса, кг – 22,6;  
 2. Температура применения, °С – до 150.